

		<b>INTYG</b> Funktionkontroll av ventilationssystem enligt BFS 2017:10 OVK 3		
Fastighetsbeteckning/byggnadsnr <b>Kv Elefanten 16</b>		Byggnads adress <b>Herkulesgatan 26</b>	Post nr <b>111 52</b>	Ort <b>Stockholm</b>
Byggnadsägaren <b>Brf Elefanten</b>		Postadress <b>C/o Fasto Sthlm AB FV</b>	Post nr <b>112 98</b>	Ort <b>Stockholm</b>
System <b>LB 201</b>	Besiktningdatum <b>2017-10-12</b>	Ombesiktning senast	Nästa besiktning <b>2020-10-12</b>	
Företag <b>A.N.L. VVS Analys AB</b>		Postadress <b>Cementvägen 2</b>	Post nr <b>136 50</b>	Ort <b>JORDBRO</b>
Sakkunnig <b>Mikael Alvé</b>	Behörighet <b>K</b>	Giltighetstid <b>2024-02-17</b>	Sign 	
Certifikatnr <b>5256</b>	Cert. Organisation <b>KIWA</b>	Resultat av besiktningen <b>Godkänd</b>		
Protokoll finns att tillgå hos byggnads ägare och kommunen				

		<b>INTYG</b> Funktionkontroll av ventilationssystem enligt BFS 2017:10 OVK 3		
Fastighetsbeteckning/byggnadsnr <b>Kv Elefanten 16</b>		Byggnads adress <b>Herkulesgatan 24</b>	Post nr <b>111 52</b>	Ort <b>Stockholm</b>
Byggnadsägaren <b>Brf Elefanten</b>		Postadress <b>C/o Fasto Sthlm AB FV</b>	Post nr <b>112 98</b>	Ort <b>Stockholm</b>
System <b>LB 202</b>	Besiktningdatum <b>2017-10-12</b>	Ombesiktning senast	Nästa besiktning <b>2020-10-12</b>	
Företag <b>A.N.L. VVS Analys AB</b>		Postadress <b>Cementvägen 2</b>	Post nr <b>136 50</b>	Ort <b>JORDBRO</b>
Sakkunnig <b>Mikael Alvé</b>	Behörighet <b>K</b>	Giltighetstid <b>2024-02-17</b>	Sign 	
Certifikatnr <b>5256</b>	Cert. Organisation <b>KIWA</b>	Resultat av besiktningen <b>Godkänd</b>		
Protokoll finns att tillgå hos byggnads ägare och kommunen				

 <b>VVS ANALYS AB</b> För ett bättre inneklimat		<b>INTYG</b> Funktionkontroll av ventilationssystem enligt BFS 2017:10 OVK 3	
Fastighetsbeteckning/byggnadsnr <b>Kv Elefanten 16</b>		Byggnadens adress <b>Herkulesg. 22, Klara tvärg 3</b>	
Byggnadsägaren <b>Brf Elefanten</b>		Post nr <b>111 52</b>	Ort <b>Stockholm</b>
		Postadress <b>C/o Fasto Sthlm AB FV</b>	Post nr <b>112 98</b>
		Ort <b>Stockholm</b>	
System <b>LB 203</b>		Besiktningens datum <b>2017-10-12</b>	Nästa besiktning <b>2020-10-12</b>
Företag <b>A.N.L. VVS Analys AB</b>		Postadress <b>Cementvägen 2</b>	Post nr <b>136 50</b>
Sakkunnig <b>Mikael Alvén</b>		Behörighet <b>K</b>	Ort <b>JORDBRO</b>
Certifikatnr <b>5256</b>		Giltighetstid <b>2024-02-17</b>	Sign 
		Cert. Organisation <b>KIWA</b>	Resultat av besiktningen <b>Godkänd</b>
Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och kommunen			

 <b>VVS ANALYS AB</b> För ett bättre inneklimat		<b>INTYG</b> Funktionkontroll av ventilationssystem enligt BFS 2017:10 OVK 3	
Fastighetsbeteckning/byggnadsnr <b>Kv Elefanten 16</b>		Byggnadens adress <b>Vattugatan 11</b>	
Byggnadsägaren <b>Brf Elefanten</b>		Post nr <b>111 52</b>	Ort <b>Stockholm</b>
		Postadress <b>C/o Fasto Sthlm AB FV</b>	Post nr <b>112 98</b>
		Ort <b>Stockholm</b>	
System <b>LB 204</b>		Besiktningens datum <b>2017-10-12</b>	Nästa besiktning <b>2020-10-12</b>
Företag <b>A.N.L. VVS Analys AB</b>		Postadress <b>Cementvägen 2</b>	Post nr <b>136 50</b>
Sakkunnig <b>Mikael Alvén</b>		Behörighet <b>K</b>	Ort <b>JORDBRO</b>
Certifikatnr <b>5256</b>		Giltighetstid <b>2024-02-17</b>	Sign 
		Cert. Organisation <b>KIWA</b>	Resultat av besiktningen <b>Godkänd</b>
Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och kommunen			

 <b>VVS ANALYS AB</b> För ett bättre inomhusklimat		<b>INTYG</b> Funktionkontroll av ventilationssystem enligt BFS 2017:10 OVK 3		
Fastighetsbeteckning/byggnadsnr <b>Kv Elefanten 16</b>		Byggnadens adress <b>Klara tvärgränd 5, del av 3</b>	Post nr <b>111 52</b>	Ort <b>Stockholm</b>
Byggnadsägaren <b>Brf Elefanten</b>		Postadress <b>C/o Fasto Sthlm AB FV</b>	Post nr <b>112 98</b>	Ort <b>Stockholm</b>
System <b>LB 205</b>	Besiktningdatum <b>2017-10-12</b>	Ombesiktning senast	Nästa besiktning <b>2020-10-12</b>	
Företag <b>A.N.L. VVS Analys AB</b>	Postadress <b>Cementvägen 2</b>	Post nr <b>136 50</b>	Ort <b>JORDBRO</b>	
Sakkunnig <b>Mikael Alvé</b>	Behörighet <b>K</b>	Giltighetstid <b>2024-02-17</b>	Sign 	
Certifikatnr <b>5256</b>	Cert. Organisation <b>KIWA</b>	Resultat av besiktningen <b>Godkänd</b>		
Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och kommunen				

 <b>VVS ANALYS AB</b> För ett bättre inomhusklimat		<b>INTYG</b> Funktionkontroll av ventilationssystem enligt BFS 2017:10 OVK 3		
Fastighetsbeteckning/byggnadsnr <b>Kv Elefanten 16</b>		Byggnadens adress <b>Vattugatan 13</b>	Post nr <b>111 52</b>	Ort <b>Stockholm</b>
Byggnadsägaren <b>Brf Elefanten</b>		Postadress <b>C/o Fasto Sthlm AB FV</b>	Post nr <b>112 98</b>	Ort <b>Stockholm</b>
System <b>LB 206</b>	Besiktningdatum <b>2017-10-12</b>	Ombesiktning senast	Nästa besiktning <b>2020-10-12</b>	
Företag <b>A.N.L. VVS Analys AB</b>	Postadress <b>Cementvägen 2</b>	Post nr <b>136 50</b>	Ort <b>JORDBRO</b>	
Sakkunnig <b>Mikael Alvé</b>	Behörighet <b>K</b>	Giltighetstid <b>2024-02-17</b>	Sign 	
Certifikatnr <b>5256</b>	Cert. Organisation <b>KIWA</b>	Resultat av besiktningen <b>Godkänd</b>		
Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och kommunen				



 <b>VVS ANALYS AB</b> För ett bättre inneklimat		<b>INTYG</b> Funktionkontroll av ventilationssystem enligt BFS 2017:10 OVK 3	
Fastighetsbeteckning/byggnadsnr <b>Kv Elefanten 16</b>		Byggnadens adress <b>Vattugatan 15</b>	
Byggnadsägaren <b>Brf Elefanten</b>		Post nr <b>111 52</b>	Ort <b>Stockholm</b>
		Postadress <b>C/o Fasto Sthlm AB FV</b>	Post nr <b>112 98</b>
		Ort <b>Stockholm</b>	
System <b>LB 207</b>		Besiktningens datum <b>2017-10-12</b>	Ombesiktning senast <b>2020-10-12</b>
Företag <b>A.N.L. VVS Analys AB</b>		Postadress <b>Cementvägen 2</b>	Post nr <b>136 50</b>
		Ort <b>JORDBRO</b>	
Sakkunnig <b>Mikael Alvé</b>	Behörighet <b>K</b>	Giltighetstid <b>2024-02-17</b>	Sign 
Certifikatnr <b>5256</b>		Cert. Organisation <b>KIWA</b>	Resultat av besiktningen <b>Godkänd</b>
Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och kommunen			

 <b>VVS ANALYS AB</b> För ett bättre inneklimat		<b>INTYG</b> Funktionkontroll av ventilationssystem enligt BFS 2017:10 OVK 3	
Fastighetsbeteckning/byggnadsnr <b>Kv Elefanten 16</b>		Byggnadens adress <b>Gårdshus</b>	
Byggnadsägaren <b>Brf Elefanten</b>		Post nr <b>111 52</b>	Ort <b>Stockholm</b>
		Postadress <b>C/o Fasto Sthlm AB FV</b>	Post nr <b>112 98</b>
		Ort <b>Stockholm</b>	
System <b>LB 208</b>		Besiktningens datum <b>2017-10-12</b>	Ombesiktning senast <b>2020-10-12</b>
Företag <b>A.N.L. VVS Analys AB</b>		Postadress <b>Cementvägen 2</b>	Post nr <b>136 50</b>
		Ort <b>JORDBRO</b>	
Sakkunnig <b>Mikael Alvé</b>	Behörighet <b>K</b>	Giltighetstid <b>2024-02-17</b>	Sign 
Certifikatnr <b>5256</b>		Cert. Organisation <b>KIWA</b>	Resultat av besiktningen <b>Godkänd</b>
Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och kommunen			